ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ:

При транспортировке ковровой плитки следует выполнять ряд требований: избегать попадания на панели атмосферных осадков (вода, снег, и т.п.); избегать перевозки клея при температуре ниже +5С; предпочтительно использовать для загрузки/разгрузки паллет авто-(электро-) погрузчик необходимой грузоподъемности, во избежание повреждений, возникающих при движении автомобиля, паллеты должны быть закреплены в кузове автомобиля соответствующими крепежными приспособлениями: грузовыми воздушными мешками, грузовыми натяжными ремнями и т.п.; при ручной разгрузке/складировании ковровой плитки, переноску коробок следует осуществлять бережно, во избежание механических повреждений упаковки и ковровой плитки.

Уход за напольными покрытиями ковровая плитка

Флокированное ковровое покрытие не впитывает грязь и не задерживает её на поверхности ворса. Основные загрязнения удаляются при помощи пылесоса, а пятна в большинстве случаев легко чистятся обычной водой.

Чистка покрытия сразу после инсталляционных работ

- Удалите весь оставшийся мусор и упаковку.
- Удалите с поверхности покрытия все следы клея если таковые имеются.
- Сделайте уборку с использованием пылесоса с щёткой для ковровых покрытий.

Регулярный уход

- Интенсивность регулярного ухода зависит от нагрузки на пол и является индивидуальной для каждого помещения.
- Основная уборка осуществляется с помощью пылесоса с щеткой.
- Пятна необходимо убирать регулярно по мере появления.
- По необходимости можно применять механический способ уборки с помощью специализированных машин.

Удаление локальных загрязнений

Большинство пятен можно удалить чистой водой или с помощью нейтрального чистящего средства для ковровых покрытий без образования пены.

Для удаления засохших или застарелых пятен необходимо придерживаться следующей технологии:

1. Используя металлический или пластиковый скребок, удалите как можно больше загрязнения с поверхности ворса.
2. Нанесите на поверхность загрязнения достаточное количество воды и обработайте щеткой с твердым ворсом. Грязную воду промокните чистой тканью или бумажным полотенцем.
3. Промойте чистой водой. Удалите излишки воды из ворса.
4. Если удалить пятно полностью не получается, повторите пункты два и три с использованием нейтрального чистящего средства для ковровых покрытий без образования пены.
5. Промойте покрытие чистой водой и дайте полу высохнуть.

Основные этапы удаления пятен:





Соскрести **Почистить** **Промыть** **Высушить**

ВАЖНО! НЕ используйте средства с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители, такие как ацетон. В качестве растворителя для отдельных видов пятен может быть применен изопропиловый спиртовой раствор.

Обратите внимание

- Настоятельно рекомендуется устанавливать перед входом в помещение с улицы эффективные грязезащитные системы. Это значительно снизит загрязнение напольного покрытия.
- Все чистящие химические реагенты должны разводиться и наноситься в строгом соответствии с рекомендациями их производителей.
- Используйте наклейки на ножки стульев и столов, чтобы избежать механического повреждения напольного покрытия

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения изделий при соблюдении норм хранения и эксплуатации – 12 месяцев со дня поставки. Нарушение технологии хранения и эксплуатации лишает права Покупателя предъявлять претензии.